

## Etat des travaux début janvier

---

L'isolation est maintenant terminée, les cloisons sont posées ainsi que les menuiseries.

Ci-dessous, les deux photos représentent la salle des mariages et des réunions du conseil municipal.



Vue depuis l'entrée, le bureau du secrétariat (au fond, la porte donnant accès aux archives)



Côté extérieur, le début du pavage de l'allée est bien amorcé.



Mise en état de la route donnant accès à la mairie et l'église

